

MESSTECHNIK

Elektronisches Thermohygrometer



Elektronisches Präzisionsgerät zur Ermittlung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie der jeweiligen Höchst- und Tiefstwerte (MAX-MIN-Funktion)

Messbereiche: Temperatur -10°C bis +80°C
Luftfeuchtigkeit 10% bis 99% r.F.

Max. Messfehler: +/- 1°C bei -10°C bis +50°C
+/- 5% r.F. bei 25% bis 75% r.F. und 0°C bis 50°C

Batterie: LR44 oder AG13

Linkes Display zeigt die Temperatur in °C

Rechtes Display zeigt die Luftfeuchtigkeit in % relative Feuchte

Abruf der Höchst-/Tiefstwerte:

Durch Drücken der der MAX/MIN-Taste erscheinen die seit der letzten Rückstellung erreichten Höchstwerte. Durch nochmaliges Drücken der MAX/Min-Taste erhalten Sie die seit der letzten Rückstellung erreichten Tiefstwerte. Um wieder die aktuelle Anzeige zu erhalten, betätigen Sie nochmals die MAX/MIN-Taste.

Rückstellen des MAX/MIN-Speichers auf die aktuellen Werte:

Drücken Sie die CLEAR-Taste, wird der MAX/MIN-Speicher auf die momentanen Anzeigenwerte zurückgesetzt.